

Ficha de Datos Técnicos

QuickCheck



Simulador de la pintura de acabado en aerosol

Base: Dispersión en base acuosa

Edición: 23.07.2009

Descripción del Producto

QuickCheck es un simulador instantaneo y temporal, de pintura de acabado brillante. QuickCheck permite una identificación sencilla y rápida de cualquier defecto, como abolladuras, picaduras, poros, así como la comprobación de superficies planas y texturadas.

QuickCheck puede ser utilizado para la inspección inicial de paneles, durante el proceso de reparación y como revisión final de la reparación antes de pasar a la siguiente operación.

Modo de aplicación

QuickCheck es aplicado directamente sobre la masilla endurecida antes de aplicar la imprimación. Incluso las imperfecciones más pequeñas de la superficie se hacen visibles, quedando la superficie, en estas zonas, especialmente brillante, permitiendo su reparación antes de comenzar el proceso de pintado.

De esta forma, cualquier defecto se hace detectable antes de aplicar la imprimación y la pintura final. Esto eliminará los coste en tiempos de corrección sobre la zona que había sido reparada. QuickCheck puede ser usado para destacar cualquier imperfección sobre una amplia gama de materiales, como: acero, GRP, plásticos, composites, superficies galvanizas, aluminio, masillas de relleno curadas y superficies pintadas.

Proceso

El material debe ser aplicado a temperatura ambiente. Agitar el envase energicamente antes de su uso. Durante la aplicación, mantener el spray en posición vertical y pulverizar el producto hasta obtener una capa homogénea y brillante. QuickCheck debe aplicarse a una distancia aprox. 20– 30 cm.

Después de su uso, invertir el spray y limpiar la válvula, presionando hasta que sólo salga propelente. Para conseguir los mejores resultados QuickCheck debe aplicarse sobre la masilla una vez lijada con un grano P180 o superior. QuickCheck puede ser pulverizado directamente sobre este sustrato. Mientras que el producto esté húmedo y la superficie brillante, cualquier defecto será fácilmente distinguible sin necesidad de un tiempo extra para el secado de QuickCheck.

Proceder a señalar los defectos con un marcador (por ejemplo un lápiz) y después proceder a eliminar QuickCheck mientras este húmedo con un trozo de papel empapado en agua desmineralizada o un desengrasante en base agua.

Secar perfectamente la superficie antes de comenzar a reparar. Una vez las imperfecciones hayan sido eliminadas, continuar el proceso de reparación.

Datos técnicos

Color:	negro, brillante
Olor:	característico
pH:	aprox. 8
Densidad (sustancia activa):	aprox. 1.20 g/ml
Sólidos (sustancia activa):	aprox. 50 %

Observaciones previas

Antes de la aplicación es necesario leer la Ficha de Datos de Seguridad para informarse sobre las precauciones y las recomendaciones de seguridad. También, para los productos químicos no clasificados como peligrosos en su etiquetado, deben observarse ciertas precauciones.

Limpieza

Las manchas de QuickCheck pueden eliminarse con un limpiador en base agua.

Almacenamiento

Sensible a las heladas	Si
Temperatura de almacenamiento recomd.	10°C a 25°C (no exponer a Temp > a 50°C)
Vida útil	18 meses

Presentación

Aerosol	400 ml	IDH 1333691
	400 ml	IDH 1344755 EPIG- Version

Identificación de riesgos/ Recomendaciones de seguridad/ Legislación sobre transporte	Consultar la Ficha de Datos de Seguridad
--	--

Importante

La información contenida, especialmente las recomendaciones de aplicación y uso de nuestros productos está basada en nuestros conocimientos y experiencias. Debido a la gran variedad de materiales y condiciones de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recomendamos la realización de ensayos suficientes, para asegurar que nuestros productos son adecuados para el proceso y la aplicación prevista. Excepto si hubiera premeditación, cualquier responsabilidad sobre tales recomendaciones o sobre cualquier consejo verbal quedan expresamente excluidas.

Esta Ficha de Datos Técnicos sustituye todas las ediciones anteriores.

Germany:

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf, Germany
Phone: +49-211-797-0
Fax: +49-211-798-4008
www.loctite.com

España y Portugal

Henkel Ibérica, S.A.
C/Corcega 480-492
08025 BARCELONA
Tfno: 34 93 290 40 00
www.loctite.com